

Apostiprīnu:

Plūdu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

DEEFTI AKTS-TEMA

Nr. I/P-1

Sastādīts 2023.gada 16.janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnolekas izteka, meliorācijas kadastra Nr. 4334:01, plk. 8/00-21/80, guilnes attīrišana no bebru dzirzgabaliem, zaru sanesumiem un cultives nāvīrišana

Apraksts: Apsekojot VNU Izteka 2023. gada janvāra ziņmas plūdu seku rezultātā, tika konstatēts lejas daļas blakus piegulošo teritoriju applūšana no pīk. 0/00-18/30. Applūšanu ir izraisījuši ūdensnotekas piesērījums; esošie bebru alīzprosti un sanesumi, bio masas un niedru alīzaugums ir krieli sašaurinājis ūdensnotekas šķērsprofilu, kā rezultātā pienākoti ūdeni vairs neaiztek. Pēc ūdensnoteku, bet pārpludināt blakus esošās teritorijas. Augsto ūdenslīmeni noteikās ūdensnotekmē arī pauaugstlinātais Daugavas ūdenslīmenis, kā rezultātā ūdens plūsma ir lēna vairāk nevis spēcīga. Nepieciešams veikt ūdensnotekas plesētējuma un ūdensnotekas izvākšanu no gultnes, masas izdzīzināšanu, apauguma novāršanu un bebru aizsrostu likvidēšanu. Applūdusi teritorija ap 18.40 ha, aptuvenās bebru izmaksas sastādīs 10 708.40 EUR bez PVN.

Ielikumā: Šimāčiū raksmuošas fotogrāfijas

Latgales reģiona meliorācijas nodalas Preiļu sektora vadītājs

neukstumis išašumi"
Lietuvos regiono melioracijos
socialės vadovas

A - 2000 - 1

STANISLAVS SKESTERS
Liepāja 16. 01. 2023.

Apstiprinu:

Plānu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāmē

Nr. LP-2

Sastādīts 2023 .gadā 23 .janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Vaiši nozīmes ūdensnotekas Zvīergāža, meliorācijas kadastra Nr. 432274:01, pīk. 1171 caurtekas avārijas situācijas novēršana Preļu novadā. Stabulieku pagastā.

Apraksts: 2023. gadā janvāra ziņas plūdu rezultātā uz VNU Zvīergāža, ika izskaloja caurteka pīk. 1171. Caurtekas izskalojums radītas no ļoti augstā ūdens līmena VNU Oša, kas lieši leikmē ūdens līmeni Zvīergāžas ūdensnotekā. Pasaugstinātā ūdens līmena ietekmē, caurtekā no blakus piegulotās teritorijas tika sanestī dažādas biomasas atliekas, zari, atvases, lopbarības paliekas un arī siena rulona paliekas, kas pilnībā aizsprostoja caurtekas beloju caurules, kā rezultātā veidojās uzstādinājums un ūdens masa sākā gāzīles pāri caurtekai lika pilnīgi izskalot kailsā nogāze un ceļa virsa, izskaloji izplūdes dolas noslipinājumi quinē un nogēzē. Betona atbalsta sienas nav cietušas, Jāveic izskalojumu izpētēšanu ar minerāgrunti, ceļa segas un nogāžu aizaunošanu, izplūdes skēmbu nostiprinājumu atjaunošanu un gulinies piesēvējuma iztīrīšanu no izplūdes dāķas. Plānotās izmaksas sastādīts ap 5448.56 EUR bez PVN.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienību licenčojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Tehnikas transportēšana ar trīsīti uz objektu	km	128	1.80	230.4	
2	Piesēvējuma iztīrīšana no caurtekas	m ³	2.8	14.80	41.44	
3	Caurtekas Biubiedres atrakšana	m ³	58	5.20	301.6	
4	No biubiedes iztākuši grunts izlīdzināšana	m ³	45	2.00	90	
5	Caurteckas airberšana pa kārtām ar blierēšanu un prievesto mineralgrunti	m ³	194	12.00	2328	
6	Grants vai šķembas, transports un urbzēšana uz caurtekas ceļa virsas	m ³	24	30.00	720.00	
7	Caurtekas izplūdes dolas izskalojuma piebērtšana un pieteārde ar mineralgrunti	m ³	64	8.00	512.00	
8	Caurtekas galu noslipinājumu atjaunošana ar šķembu bēnumu (040mm-080mm), h=15 cm	m ³	17.8	31.40	558.92	
9	Gulinies piesēvējuma iztīrīšana un izlīdzināšana no izplūdes dāķas	m ³	158	2.50	395.00	
10	Zāļu sejuņus uz mehānismes vai pīterozījas peklījus Bon' Terra	m ³	45.2	6.00	271.20	
						Kopā: 5448.56 bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Latgales reģiona meliorācijas nodalas Preļu sektora vadītājs

Jānis Sniepīns
(vārds, uztvārs, vāksts)

Vaiši SIA "Zemkopības ministrijas
nekrustamie īpašumi"
Latgales reģiona meliorācijas
nodalas vadītājs

STANISLAVS ŠKESTERIS

23.01.2023.

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēšana 2023. gads

Nr. J/2023-1

DEFEKTU AKTS - tāme

Sastādīts 2023 .gada 31. janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Pelēte kadastra numurs 43126:01 plk 07/80-31/00 plūdu radīto zaudējumu novēšana (2.32m)

Apraksts: Apsekojot pēc 2023.gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnoteka Pelēte tika konstatēts, ka Pelēte un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā ūdens līmena ietekmē no pik. 00/00-31/00 un lielā ūdens uzsādinājuma un ledus sabliežumu rezultātā ir bojāti caurteku gala nostiprinājumi, ūdensnoteka ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niedrēm, vietām veidojušies noslīdējumi un kritālas gultnē, kas sašaurināja ūdensnotekas gultnes šķērsprofilu. Nepieciešams veikt caurteka gala nostiprinājumu atjaunošanu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomassas attīrīšanu no gultnes, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūduši teritorija 40 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienība s īcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslūdējumu (gultnes) pārlīķināšana ar ekskavatoru	m ³	2800.00	1.50	4200.00	
2	Grunis izlīdzināšana	m ³	1400.00	1.26	1764.00	
3	Pielūžnojuma un kritālu izvākšana un utilizācija	m ³	10.00	350.00	3500.00	
4	Caurteku gala nostiprinājumu atjaunošana ar šķembām Ø40-70, laukakmeniem vai analogiem materiāliem	gab.	3.00	980.00	2940.00	
5	Treilera pakalpojumi	km	62	1.7	105.4	
	Kopā:				12509.40	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja

L.Demate

Vaišus SIA "Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi"

Latgales reģiona mēliorācijas
nodaļas vadītājs

STĀNISLAVS ŠĶESTERS

Stānislaw Šķesters
31. 01. 2023.

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

Nr. №/2023-2

DEFEKTU AKTS - tāme

Sastādīts 2023 .gada 31.janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnoteikas Lukstupe, kadastra numurs 42112:01, plk 0010-75/59 plūdu radīto zaudējumu novēršana (7.559km)

Apraksts: Apsekojot pēc 2023.gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnoteikua Lukstupe, tika konstatēts, ka Lukstupe un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā ūdens līmenā ietekmē no plk. 00/00-75/59 un lielā ūdens uzstādinājuma un ledus sablīvējumu rezultātā ir bojāti caurteku gala nostiprinājumi, ūdensnoteika ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niedrēm, vietām veidojušies noslīdejumi un kritās gultnē, kas sašaurināja ūdensnoteikas gultnes šķērsprofilu. Nepieciešams veikt caurteka gala nostiprinājumu atjaunošanu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomasas attīrišanu no gultnes, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūdusi teritorija 32 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība daudzums	Mērvienība izcēnojums (EUR)	Mērvienība s ī z ī m e s	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslūdejumu (gultnes) pārtīrišana ar ekskavatoru	m ³	2900.00	1.50	4350.00	
2	Grunts izlīdzināšana	m ³	1450.00	1.26	1827.00	
3	Pielūžnojuma un kritālu izvālčana un utilizācija	m ³	15.00	350.00	5250.00	
4	Caurteku gala nostiprinājumu atjaunošana ar šķembām Ø40-70, laukakmeņiem vai analogiem materiāliem	gab.	6.00	800.00	4800.00	
5	Iztekū atjaunošana	gab.	18.00	100.00	1800.00	
6	Treilera pakalpojumi	km	60	1.7	102	
		Kopā:	18129.00	bez PVN		

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotografijas


Jānis Černovs
L.Dainate
(vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts ŠIA "Zemkopības ministrijas"
nekuģinātie iepāsumi"
Latgales reģiona meistarīcijas
nodalas vadītājs


STANISLAVS ŠĶĒSTERS
31.01.2023

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēršana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāmē

Nr. J/2023-3

Sastādīts 2023 .gada 27 janvārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Ziemeļsusēja, Salas pagastā Jēkabpils novadā, kadastra numurs 42124: 01, plk 72/30-107/50 plūdu radīto zaudējumu novēršana (3.52km)

Apaksts: Apsekojot pēc 2023.gada ziņas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes ūdensnotekua Ziemeļsusēja tika konstatēts, ka Ziemeļsusēja un blakus esošās teritorijas ir applūdušas Daugavas upes augstā ūdens līmeņa ietekmē no plk. 72/30-107/50 un līčā ūdens uzstādinājuma un ledus sablīvējumu rezultātā ūdensnoteka ir piesērējusi ar dažāda veida sanesumiem, biomasu un niedrēm, vietām veidojušies noslēdējumi un kritās guīnē, kas sašaurināja ūdensnotekas gultnes skēraprofilu. Regulāri aplūst dārzkopības sabiedrības "Dolomits" teritorija. Nepieciešams veikt apauguma novākšanu minētaisā posmā gar Ziemeļsusējas kreiso krastu, gultnes piesērējuma, kritālu un biomasas attīrišanu no guīnēs, izraktās grunts izlīdzināšanu. Applūdusi teritorija 800 ha.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība Mērvienību daudzums	Mērvienība izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Sanesumu, noslēdējumu (gultnes) pārtirīšana ar ekskavatoru	m ³	17600.00	1.50	26400.00
2	Grunts izlīdzināšana 50%	m ³	8800.00	1.26	11088.00
3	Pielūžojuma un kritālu izvākšana un utilizācija	m ³	32.00	350.00	11200.00
4	Izteku atjaunošana	gab.	2.00	100.00	200.00
5	Apauguma novākšana gultnē un nogāzēs (krūmi+slīkmežs)	ha	5.28	690.00	3643.20
6	Treilera pakalpojumi	km	140	1.7	238
	Kopā:			52769.20	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja
Izvele

L.Denīte
(vārds, uzvārds, paraksts)

Valsts SIA "Zemkopības ministrija"
nekustamie īpašumi;
Latgales reģiona meistarījums
nodalījums

STANISLAVS ŠKESTERSS
24. 01. 2025.

Apstiprinu:

Plūdu radīto zaudējumu novēšana 2023. gads

DEFEKTU AKTS - tāmē

Nr. 2/2023-4

Sastādīts 2023 .gada 02..februārī

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambja D-2, Salas pagasts Jēkabpils novads, kadastra numurs 568786001002, plk 00/00-0770
plūdu radīto zaudējumu novēšana (0.77km)

Aparaksts: Apsekojot pēc 2023.gada ziemas perioda plūdiem janvārī valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambji D-2, tika konstatēts, ka Vēžu poldera aizsargdambim D-2 Ziemelusējās plūdu ietekmē aizsargdama kermēnī ir veidosušies nogruvumi, biebru alas, kas veido draudus pārraut dambi un appludināt Vēžu poldera platības un sīkķu stacijas ēku. Nepieciešams veikt Valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambja D-2 kermēga atjaunošanu.

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienība s īcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Dambja pamatnes atrakšana	m ³	150.00	1.70	255.00	Plūdu rezultātā vietām izskalota dambja pamatne, veidojas risks pārraut dambi.
2	Pievesta grunts dambja pamatnē un blierēšana	m ³	150.00	3.87	580.50	
3	5cm bieza augstnes- zāļu sēklu maiņuima slāņa maišījuma uz nogāzes	m ²	3600.00	2.00	7200.00	
4	Grants vai īskembu uzberšana ceļa vietā	m ³	75.00	3.20	240.00	
					Kopā: 8275.50	bez PVN

Pielikumā: Situāciju raksturojošas fotogrāfijas

Jēkabpils sektora vadītāja
(vārds, uzvārds, paraksts)

Ādamsons L.Deinate

(vārds, uzvārds, paraksts)

Ādamsons L.Deinate

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas"
nekustamie īpašumi"
Latgales reģiona meitorācijas
rogvaldis vārtībājs

Ādamsons STANISLAVS ŠKESTERS
22.02.2023