Būvju vizuālās pārbaudes akts Nr. BVA-2026-00327

Vizuālās pārbaudes nodrošinātājs:

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas numurs: 40003294758
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Talrunis: 80002000

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vārdā būves vizuālo pārbaudi veica: - (turpmāk tekstā-Pārbaudes veicējs)

Adrese: Radiotehnika 221, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV2113

Kvalitātes novērtējums uzsākts: 29.04.2026. 11:56

Kvalitātes novērtējums pabeigts: 29.04.2026. 14:20

Akts stājas spēkā pēc tā iesniegšanas VNĪ sistēmā un Pārbaudes veicēja akta parakstīšanas

---

BŪVE: Radiotehnika 221 , Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, Dārza māja (80700180380001)



NĪ sastāvdaļas tips: Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (11100102)

Galvenais lietošanas veids: Viena dzīvokļa mājas (1110)

Kopējā platība	Virszemes stāvu skaits	Pazemes stāvu skaits	Aktuālā kadastrālās uzmērīšanas lieta	Nolietojums (%)	Nolietojums (TA %)	Nolietojuma pazīme
70.0	2.0	0.0	31.12.2022.			

Būves kopskats	
1. Būves/ēkas kopskata foto fiksācija.	**Ir** 
Būves novērtēšana	
2. Vizuāli novērtēt būves tehnisko nolietojumu (ja nav TAA)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: KUL 38%, jumts avārijas stāvoklī
Nelikumīga būvniecība	
3. Konstatētas nelikumīgas telpu plānojuma un/vai telpu lietošanas veida izmaiņas	**Nē**
Būvei piesaistītais zemesgabals	
4. Būvei piesaistītais zemesgabals	**Ir**


5. Vizuāli novērtēt seguma (ietves, brauktuves, laukumu un ceļu) stāvokli	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Zāle nepļauta 
6. Vizuāli novērtēt apstādījumu stāvokli (koki, krūmi, citi augi un zāliens)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nekopti stādījumi 
7. Vizuāli novērtēt virszemes lietus ūdens noteku stāvokli (nav sasēdušās, aizsērējušas, mehāniski bojātas)	**Nav**
8. Vizuāli novērtēt vides elementu stāvokli (tiltu, laipu, lapeņu, soliņu, atpūtas/bērnu laukumu, terases u.c.)	**Nav**
9. Vizuāli novērtēt sētu, žogu, vārtu, stabu, atbalsta sienu un karogu mastu stāvokli (bojāti elementi, krāsojums, deformācijas u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Korozijas pazīmes 
10. Vizuāli novērtēt atkritumu konteineru un to laukumu stāvokli (tīrība, mehāniski bojājumi u.c.)	**Nav**
11. Vizuāli novērtēt norāžu, luksaforu, barjeru, ceļazīmju un ceļa marķējumu stāvokli	**Nav**
12. Āra apgaismojums	**Ir**
13. Vizuāli novērtēt teritorijas apgaismojuma un ārējā apgaismojuma tīklu stāvokli (bojāti elementi, krāsojums, sensori u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Atslēgts, netiek ekspluatēts. Izbūvēts jauns ST pievads, ēkai nav pieslēgts
14. Konstatēt, vai teritorija ir attīrīta no degtspējīgiem priekšmetiem, teritorija apkārt ēkām 10m platā joslā attīrīta no sausas zāles	**Nav** Komentārs: Nepļauta zāle 
15. Konstatēt, vai teritorija ir tīra no bīstamiem atkritumiem vai būvniecības atkritumiem (riepas, dzelzsbetons, luminiscentās spuldzes utt.)	**Ir**

Ēka/ būves galvenie elementi (no ārpuses)	
16. Vizuāli novērtēt lietus ūdens noteku stāvokli (aizsērējušas, stāvvadu posmu nostirpinājumi un hermētiski savienoti)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Vizuāls nolietojums, korozijas pazīmes, norauti posmi  
17. Vizuāli novērtēt fasādes un tās apdares stāvokli (nomelnējis, apsūnējis, notecējumi, krāsu atslāņošanās, plaisas, trupes pazīmes, nogruvumi u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Vizuāls nolietojums, koka daļām trupes bojājumi   
18. Vizuāli novērtēt karnīžu, balkonu, izvirzījumu un citus dekoratīvo elementu stāvokli (mitruma un korozijas pazīmes, apmetuma atdalīšanās vai atslāņošanās u.c.)	**Nav tādu**

19. Vizuāli novērtēt kāpņu, lieveņu un pandusu stāvokli (plaisas, nodilumi, deformēti elementi, atslāņošanās u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Vizuāls nolietojums, lakojums nodilis   
20. Vizuāli novērtēt cokola, pamatu un to apdares stāvokli (apmetuma bojājumi, mitruma ietekme, plaisas u. c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Lbetona apmale izdrupusi, plaisas vizuāls,tehnisks nolietojums 
21. Vizuāli novērtēt vai ir apstādījumu sakņu vai lapotņu ietekme uz ēkas (būves) konstrukcijām (pamatiem, sienām, jumtu, inženierkomunikācijām)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Tuvu augoši sīki krūmi 

22. Vizuāli novērtēt logu, stiklojumu un rāmju stāvokli (sadauzīts, ieplaisājis u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Stikls sadauzīts. Vizuāls nolietojums, krāsa nogājuši, trupes pazīmes   
23. Vizuāli novērtēt ārdurvju, slēdzeņu un rāmju stāvokli (bojājumi, mitruma ietekme, darba kārtība u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Darba kārtībā, apdare nolietota, mitruma bojājumi  

24. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt jumta, jumta pārkares, nesošo konstrukciju, seguma, savienojumu, lūku un vēja malu stāvokli	**avārijas (61% - 80%)** Komentārs: Nolietojums, caurs. Tek, deformēts segums **Remontdarbi:** RD2026-00274, Ēku konstrukcijas, Jumta nesošās konstrukcijas, 29.04.2026. 14:24 (Zema) 
25. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt skursteņa (dūmgāzes, ventilācijas u.c.) stāvokli no ārpuses	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nolietojums 
26. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt sniega barjeras (deformējušās, salauztas, vietām iztrūkst u.c.)	**Nav tādu**
Ēka/ būves galvenie elementi (iekšpusē)	
27. Pagrabs	**Nav**
28. Būves iekštelpas	**Ir**
29. Vizuāli novērtēt nesošo sienu, starpsienu un kolonnu stāvokli (plaisas, apdares bojājumi, apdares elementu iztrūkumi u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Nolietojums   
30. Vizuāli novērtēt kāpņu telpu, vestibilu, halles, vējtveru stāvokli (apdares bojājumi, nodrupumi, izdilumi u.c.)	**Nav tādu**

31. Vizuāli novērtēt grīdas segumu stāvokli (bojājumi, nodilums u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Nolietojums 
32. Vizuāli novērtēt pārsegumu un griestu stāvokli (plaisas, apmetuma izdrupumi, elementu iztrūkums u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Nolietojums, izliekumi 
33. Bēniņi	**Nav**
Siltumapgāde	
34. Siltumapgāde	**Ir**
35. Siltummezgls	**Nav**
36. Krāsnis	**Ir**
37. Vizuāli novērtēt krāsns tehnisko stāvokli (noplūdes, sadūmojums, mehāniski bojājumi u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: kamīns daļēji demontēts, netiek eksluatēts 
38. Apkures katli	**Nav**
39. Apkures sistēma iekštelpās, radiatori	**Nav**
40. Dūmvadi	**Netiek ekspluatēts**
41. Konstatēt, vai saskaņā ar reglamentu visām iepriekš minētajām sistēmām/iekārtām ir veiktas regulārās apkopes (apkopes fakts fiksēts aktā vai žurnālā)	**Nav** Komentārs: Netiek ekspluatēts
Ventilācija, dzesēšana	
42. Ventilācija, dzesēšana	**Nav**
Ūdensapgāde, kanalizācija	
43. Ūdensapgāde, kanalizācija	**Nav**
Elektroapgāde	

44. Elektroapgāde	**Ir**
45. Elektroinstalācija, iekšējais apgaismojums	**Netiek ekspluatēts**
46. Zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma	**Nav**
47. Nepārtrauktas elektroapgādes sistēma (UPS), dīzeļģenerators	**Nav**
48. Konstatēt, vai saskaņā ar reglamentu visām iepriekš minētajām sistēmām/iekārtām ir veiktas regulārās apkopes (apkopes fakts fiksēts aktā vai žurnālā)	**Nav** Komentārs: Iekšējie tīkli atslēgti, netiek ekspluatēti **Remontdarbi:** RD2026-00275, Elektroapgādes sistēma, Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes), 29.04.2026. 14:24 (Zema) 
Vājstrāvas	
49. Vājstrāvas	**Nav**
Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	
50. Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	**Nav**
Specifiskas, bīstamas iekārtas	
51. Specifiskas, bīstamas iekārtas (lifti, eskalatori, pacēlāji, rampas, kravas celtņi, paceļamie vārti)	**Nav**

Pārbaudes veicējs

-

E-pasts: -

Paraksts:

29.04.2026



Pielikums Nr. 1.

Būves vizuālās pārbaudes aktam pievienotie attēli



Attēls pievienots jautājumam Nr. 1



Attēls pievienots jautājumam Nr. 5



Attēls pievienots jautājumam Nr. 6



Attēls pievienots jautājumam Nr. 9



Attēls pievienots jautājumam Nr. 14



Attēls pievienots jautājumam Nr. 16



Attēls pievienots jautājumam Nr. 16



Attēls pievienots jautājumam Nr. 17



Attēls pievienots jautājumam Nr. 17



Attēls pievienots jautājumam Nr. 17



Attēls pievienots jautājumam Nr. 19



Attēls pievienots jautājumam Nr. 19



Attēls pievienots jautājumam Nr. 19



Attēls pievienots jautājumam Nr. 20



Attēls pievienots jautājumam Nr. 21



Attēls pievienots jautājumam Nr. 22



Attēls pievienots jautājumam Nr. 22



Attēls pievienots jautājumam Nr. 22



Attēls pievienots jautājumam Nr. 23



Attēls pievienots jautājumam Nr. 23



Attēls pievienots jautājumam Nr. 24



Attēls pievienots jautājumam Nr. 25



Attēls pievienots jautājumam Nr. 29



Attēls pievienots jautājumam Nr. 29



Attēls pievienots jautājumam Nr. 29



Attēls pievienots jautājumam Nr. 31



Attēls pievienots jautājumam Nr. 32



Attēls pievienots jautājumam Nr. 37



Attēls pievienots jautājumam Nr. 48

Būvju vizuālās pārbaudes akts Nr. BVA-2026-00819

Vizuālās pārbaudes nodrošinātājs:

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas numurs: 40003294758
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Talrunis: 80002000

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vārdā būves vizuālo pārbaudi veica: - (turpmāk tekstā-Pārbaudes veicējs)

Adrese: Radiotehnika 221, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV2113

Kvalitātes novērtējums uzsākts: 29.04.2026. 11:07

Kvalitātes novērtējums pabeigts: 29.04.2026. 11:13

Akts stājas spēkā pēc tā iesniegšanas VNĪ sistēmā un Pārbaudes veicēja akta parakstīšanas

---

BŪVE: Radiotehnika 221 , Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, Siltumnīca (80700180380002)

NĪ sastāvdaļas tips: Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas (12740203)

Galvenais lietošanas veids: Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (1274)

Kopējā platība	Virszemes stāvu skaits	Pazemes stāvu skaits	Aktuālā kadastrālās uzmērīšanas lieta	Nolietojums (%)	Nolietojums (TA %)	Nolietojuma pazīme
20.0	1.0	0.0	31.12.2022.			

Būves kopskats	
1. Būves/ēkas kopskata foto fiksācija.	**Ir** 
Būves novērtēšana	
2. Vizuāli novērtēt būves tehnisko nolietojumu (ja nav TAA)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Vērtējums KUL 26%
Nelikumīga būvniecība	
3. Konstatētas nelikumīgas telpu plānojuma un/vai telpu lietošanas veida izmaiņas	**Nē**
Būvei piesaistītais zemesgabals	
4. Būvei piesaistītais zemesgabals	**Apsekots pie citas būves**
5. Āra apgaismojums	**Nav**
Ēka/ būves galvenie elementi (no ārpuses)	
6. Vizuāli novērtēt lietus ūdens noteku stāvokli (aizsērējušas, stāvvadu posmu nostirpinājumi un hermētiski savienoti)	**Nav tādu**

7. Vizuāli novērtēt fasādes un tās apdares stāvokli (nomelnējis, apsūnējis, notecējumi, krāsu atslāņošanās, plaisas, trupes pazīmes, nogruvumi u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Vizuāls nolietojums, korozijas pazīmes  
8. Vizuāli novērtēt karnīžu, balkonu, izvirzījumu un citus dekoratīvo elementu stāvokli (mitruma un korozijas pazīmes, apmetuma atdalīšanās vai atslāņošanās u.c.)	**Nav tādu**
9. Vizuāli novērtēt kāpņu, lieveņu un pandusu stāvokli (plaisas, nodilumi, deformēti elementi, atslāņošanās u.c.)	**Nav tādu**
10. Vizuāli novērtēt cokola, pamatu un to apdares stāvokli (apmetuma bojājumi, mitruma ietekme, plaisas u. c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Izdrupumi 
11. Vizuāli novērtēt vai ir apstādījumu sakņu vai lapotņu ietekme uz ēkas (būves) konstrukcijām (pamatiem, sienām, jumtu, inženierkomunikācijām)	**labs (0% - 20%)**
12. Vizuāli novērtēt logu, stiklojumu un rāmju stāvokli (sadauzīts, ieplaisājis u.c.)	**Nav tādu**
13. Vizuāli novērtēt ārdurvju, slēdzeņu un rāmju stāvokli (bojājumi, mitruma ietekme, darba kārtība u.c.)	**Nav tādu**
14. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt jumta, jumta pārkares, nesošo konstrukciju, seguma, savienojumu, lūku un vēja malu stāvokli	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Vizuāls nolietojums, daļa plēves norauta, metāla konstrukcijai korozijas pazīmes **Remontdarbi:** RD2026-00273, Ārējā apdare, Jumta segums, skursteņi, 29.04.2026. 11:25 (Zema) 
15. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt skursteņa (dūmgāzes, ventilācijas u.c.) stāvokli no ārpuses	**Nav tādu**
16. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt sniega barjeras (deformējušās, salauztas, vietām iztrūkst u.c.)	**Nav tādu**

Ēka/ būves galvenie elementi (iekšpusē)	
17. Pagrabs	**Nav**
18. Būves iekštelpas	**Nav**
19. Bēniņi	**Nav**
Siltumapgāde	
20. Siltumapgāde	**Nav**
Ventilācija, dzesēšana	
21. Ventilācija, dzesēšana	**Nav**
Ūdensapgāde, kanalizācija	
22. Ūdensapgāde, kanalizācija	**Nav**
Elektroapgāde	
23. Elektroapgāde	**Nav**
24. Nepārtrauktas elektroapgādes sistēma (UPS), dīzeļģenerators	**Nav**
Vājstrāvas	
25. Vājstrāvas	**Nav**
Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	
26. Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	**Nav**
Specifiskas, bīstamas iekārtas	
27. Specifiskas, bīstamas iekārtas (lifti, eskalatori, pacēlāji, rampas, kravas celtņi, paceļamie vārti)	**Nav**

Pārbaudes veicējs

-

E-pasts: -

Paraksts:

29.04.2026



Pielikums Nr. 1.

Būves vizuālās pārbaudes aktam pievienotie attēli



Attēls pievienots jautājumam Nr. 1



Attēls pievienots jautājumam Nr. 7



Attēls pievienots jautājumam Nr. 7



Attēls pievienots jautājumam Nr. 10



Attēls pievienots jautājumam Nr. 14

Būvju vizuālās pārbaudes akts Nr. BVA-2026-00213

Vizuālās pārbaudes nodrošinātājs:

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Reģistrācijas numurs: 40003294758
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Talrunis: 80002000

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" vārdā būves vizuālo pārbaudi veica: Ilona Kaļasa (turpmāk tekstā-Pārbaudes veicējs)

Adrese: Radiotehnika 221, Dzērumi, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV2113

Kvalitātes novērtējums uzsākts: 03.03.2026. 10:57

Kvalitātes novērtējums pabeigts: 29.04.2026. 14:26

Akts stājas spēkā pēc tā iesniegšanas VNĪ sistēmā un Pārbaudes veicēja akta parakstīšanas

---


BŪVE: Ķekavas pagasts , Ķekavas novads, Latvija, Ēka (80700180380003)

NĪ sastāvdaļas tips: Būve

Galvenais lietošanas veids: Nav noteikts (0)

Kopējā platība	Virszemes stāvu skaits	Pazemes stāvu skaits	Aktuālā kadastrālās uzmērīšanas lieta	Nolietojums (%)	Nolietojums (TA %)	Nolietojuma pazīme
0.0						

Būves kopskats	
1. Būves/ēkas kopskata foto fiksācija.	**Ir** 
Būves novērtēšana	
2. Vizuāli novērtēt būves tehnisko nolietojumu (ja nav TAA)	**apmierinošs (21% - 40%)**
Nelikumīga būvniecība	
3. Konstatētas nelikumīgas telpu plānojuma un/vai telpu lietošanas veida izmaiņas	**Nē** Komentārs: Būves masveida uzmērīšana
Būvei piesaistītais zemesgabals	
4. Būvei piesaistītais zemesgabals	**Apsekots pie citas būves**
5. Āra apgaismojums	**Nav**
Ēka/ būves galvenie elementi (no ārpuses)	
6. Vizuāli novērtēt lietus ūdens noteku stāvokli (aizsērējušas, stāvvadu posmu nostirpinājumi un hermētiski savienoti)	**Nav tādu**

7. Vizuāli novērtēt fasādes un tās apdares stāvokli (nomelnējis, apsūnējis, notecējumi, krāsu atslāņošanās, plaisas, trupes pazīmes, nogruvumi u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Ķieģeļu mūra aizpildījuma izdrupumi  
8. Vizuāli novērtēt karnīžu, balkonu, izvirzījumu un citus dekoratīvo elementu stāvokli (mitruma un korozijas pazīmes, apmetuma atdalīšanās vai atslāņošanās u.c.)	**Nav tādu**
9. Vizuāli novērtēt kāpņu, lieveņu un pandusu stāvokli (plaisas, nodilumi, deformēti elementi, atslāņošanās u.c.)	**Nav tādu**
10. Vizuāli novērtēt cokola, pamatu un to apdares stāvokli (apmetuma bojājumi, mitruma ietekme, plaisas u. c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nebūtiski izdrupumi 
11. Vizuāli novērtēt vai ir apstādījumu sakņu vai lapotņu ietekme uz ēkas (būves) konstrukcijām (pamatiem, sienām, jumtu, inženierkomunikācijām)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Neietekmē
12. Vizuāli novērtēt logu, stiklojumu un rāmju stāvokli (sadauzīts, ieplaisājis u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Logu rāmji izpuvuši 

13. Vizuāli novērtēt ārdurvju, slēdzeņu un rāmju stāvokli (bojājumi, mitruma ietekme, darba kārtība u.c.)	**neapmierinošs (41% - 60%)** Komentārs: Metāla daļu korozija, koka daļas izpuvušas 
14. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt jumta, jumta pārkares, nesošo konstrukciju, seguma, savienojumu, lūku un vēja malu stāvokli	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nolietots azbestcementa segums 
15. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt skursteņa (dūmgāzes, ventilācijas u.c.) stāvokli no ārpuses	**Nav tādu**
16. Stāvot uz zemes (vai, ja redzams caur kādas telpas logu) vizuāli novērtēt sniega barjeras (deformējušās, salauztas, vietām iztrūkst u.c.)	**Nav tādu**
Ēka/ būves galvenie elementi (iekšpusē)	
17. Pagrabs	**Nav**
18. Būves iekštelpas	**Ir**
19. Vizuāli novērtēt nesošo sienu, starpsienu un kolonnu stāvokli (plaisas, apdares bojājumi, apdares elementu iztrūkumi u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Ķieģeļu mūris bez apdares
20. Vizuāli novērtēt kāpņu telpu, vestibilu, halles, vējtveru stāvokli (apdares bojājumi, nodrupumi, izdilumi u.c.)	**Nav tādu**
21. Vizuāli novērtēt grīdas segumu stāvokli (bojājumi, nodilums u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nelīdzens betona segums 

22. Vizuāli novērtēt pārsegumu un griestu stāvokli (plaisas, apmetuma izdrupumi, elementu iztrūkums u.c.)	**apmierinošs (21% - 40%)** Komentārs: Nolietots azbestcementa 
23. Bēniņi	**Nav**
Siltumapgāde	
24. Siltumapgāde	**Nav**
Ventilācija, dzesēšana	
25. Ventilācija, dzesēšana	**Nav**
Ūdensapgāde, kanalizācija	
26. Ūdensapgāde, kanalizācija	**Nav**
Elektroapgāde	
27. Elektroapgāde	**Nav**
28. Nepārtrauktas elektroapgādes sistēma (UPS), dīzeļģenerators	**Nav**
Vājstrāvas	
29. Vājstrāvas	**Nav**
Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	
30. Ugunsdrošībai nozīmīgas sistēmas	**Nav**
Specifiskas, bīstamas iekārtas	
31. Specifiskas, bīstamas iekārtas (lifti, eskalatori, pacēlāji, rampas, kravas celtņi, paceļamie vārti)	**Nav**

Pārbaudes veicējs

Ilona Kaļasa

E-pasts: Ilona.Kalasa@vni.lv

Paraksts:

29.04.2026



Pielikums Nr. 1.

Būves vizuālās pārbaudes aktam pievienotie attēli



Attēls pievienots jautājumam Nr. 1



Attēls pievienots jautājumam Nr. 7



Attēls pievienots jautājumam Nr. 7



Attēls pievienots jautājumam Nr. 10



Attēls pievienots jautājumam Nr. 12



Attēls pievienots jautājumam Nr. 13



Attēls pievienots jautājumam Nr. 14



Attēls pievienots jautājumam Nr. 21



Attēls pievienots jautājumam Nr. 22