

Apsekošanas akts

Nukši

(sastādīšanas vieta)

2025.gada 25.jūlijā

Par Ludzas novada Nukšu pagasta teritorijā 2025. gada jūlijā ilgstošu un spēcīgu lietavu radīto postījumu noteikšanu.

Pamatojums: 2025.gada 25.jūlija Rīkojums Nr.3.1.1.4/2025/82

(uz kā pamata tika izveidota komisija – lēmums vai rīkojums)

Akts sastādīts piedaloties komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists Arturs Isakovičs;

(amats, vārds, uzvārds)

Komisijas locekļi:

1. Pildas, Nukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Kolčs;

(amats, vārds, uzvārds)

2. Būvinspektors Žanis Razgūlajevs.


(amats, vārds, uzvārds)

Komisija, konstatēja: Ceļš Gaveiki – Rūdova - Sleinova, Nukšu pagasts Ludzas novads, 2025.gada jūlijā ilgstošu un spēcīgu lietavu rezultātā ir bojāta ceļa virskārta, izveidojušās bedres un izskalojumi. Kopumā postījumi konstatēti, aptuveni, 0,611 km garumā. Atsevišķos ceļa posmos izveidojušies ceļa nogrūvumi.

Pielikumā 12 fotogrāfijas.


Komisija ierosina: Jāveic ceļa virskārtas atjaunošana – nesaistītu minerālmateriālu ieklāšana.

Komisijas priekšsēdētājs:



(paraksts)

vārds, uzvārds

Komisijas locekļi:


(paraksts)

vārds, uzvārds


(paraksts)

vārds, uzvārds

Apsekošanas akts

Pilda

(sastādīšanas vieta)

2025.gada 25.jūlijā

Par Ludzas novada Pildas pagasta teritorijā 2025. gada jūlijā ilgstošu un spēcīgu lietavu radīto postījumu noteikšanu.

Pamatojums: 2025.gada 25.jūlija Rīkojums Nr. 3.1.1.4/2025/82.

(uz kā pamata tika izveidota komisija – lēmums vai rīkojums)

Akts sastādīts piedaloties komisijai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais speciālists Arturs Isakovičs;

(amats, vārds, uzvārds)

Komisijas locekļi:

1. Pildas, Nukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Jānis Kolčs;

(amats, vārds, uzvārds)

2. Būvinspektors Žanis Razgūlajevs.

Komisija, konstatēja

Ceļš Pilda – Tjapši - Gajeva 0,640 km, Pildas pagasts Ludzas novads, 2025. gada jūlijā ilgstošu un spēcīgu lietavu laikā bojāta betona caurtekas pamatne, kā rezultātā iesēda betona gala nostiprinājumi, izraisīja caurtekas konstrukcijas bojājumus savienojumu vietās, kā dēļ sāka iebrukt ceļa virsma radot bīstamu situāciju uz ceļa.

Pielikumā 8 fotogrāfijas.

Komisija ierosina: Steidzami jāveic esošās caurtekas demontāža un jaunas izbūve, nesaistītu minerālmateriālu ieklāšana.

Komisijas priekšsēdētājs:

Arturs Isakovičs
(paraksts)

vārds, uzvārds

Komisijas locekļi:

Jānis Kolčs
(paraksts)

vārds, uzvārds

Žanis Razgūlajevs
(paraksts)

vārds, uzvārds