

Defektu akts

26.04.2023.

BŪVOBJEKTS:

Autoceļš DU07 Bērzones - Ataugas - Pļaviņas, Dunavas pagasts.

Konstatēts: Intensīvu palu ūdeņu rezultātā, paaugstinoties ūdens līmenim ir bojāts ceļa segums un noskalota ceļa segas planējamā kārtā. Plūdu ietekmes zonā, nepieciešams remontēt un atjaunot ceļa segu no 0,00 km – 0,20 km, 200 m garā posmā iepriekšējā stāvoklī. Brauktuves esošais platums ir no 5.0-6.0m.

Secinājumi un ieteikumi: Pēc apsekošanas veikšanas ir nolemts, ka ceļam ir nepieciešams veikt plūdu seku novēršanas darbus. Ir jāveic ceļa segas atjaunošanas darbi. Izbūvēt seguma virskārtas izbūvi ar šķembu maisījuma 0/32s 15cm biezumā, kā arī iesēdumu un profila labošanu ar šķembu maisījumu 0/45. Nepieciešams noņemt apaugumu ceļa malā.



