

Plūdu skarto objektu un aprēķinu zaudējumu saraksts

Objekta nosaukums	Bojājumu veids	Plānošanas summa, EUR	Summa, EUR ar PVN	Detaizēta informācija
Jāņupītes poldera sūkņu stacijas "OPV 2500 - 4,2" markas vārījās sūkņa matīga un defektīvības salas pagastā, Mārupes novadā	Sūkņu stacijas sūknis pārtraucis darbību, konstatēti motoru ierīmu bojājumi, nekarējējties jāveic bojātis OPV markas sūkņa nomaiņa.	6 939,20	8 396,43	Defektu akts Nr.4, 03.08.2024.
Valsts nozīmes īdenīsnieku Jāņupīte, meliorācijas kādastura kods 38152-01, plk.02/10-17/88 vārījās seku likvidēšana Salas pagastā, Mārupes novadā	Lielo nokrišņu rezultātā uz Jāņupītes bojāta ceļceļa, kas rinda papildus Ūdens uztādījumu. Veidojus sānesumu, deformācijas. Turklāt, daļa Jāņupītes ādepi pa ceļceļku-regulatoru iepļot kopletošanas īdenīsnieku, kurās ādepi nomāk Jāņupītes poldera krābascinā. Iepriekšminētois rada plūdu polderi Jāuzlābo Jāņupītes lečējums, jānovērt Jāņupītes ādepu iepļautās polderē teritoriju.	19 999,44	24 199,32	Defektu akts Nr.Z-3.1-12/RJ-3, 09.08.2024.
Kulīciema poldera sūkņu stacijas, meliorācijas kādastura kods S30520-003001, atbalstītāsies nosītīpīrīgāsā, brūģēta inīkuma ugunsdzēsna Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	Lielš nokrišņu apjomā rezultātā sūkņu stacijas atbalstītāsies nosītīpīrīgāsā, brūģēta inīkuma ugunsdzēsna Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	6 924,43	8 378,56	Defektu akts Nr.Z/J-1, 12.08.2024.
Kalnciema poldera aizsargāmība D-1, meliorācijas kādastura kods D30460-002001, plk.01/80 un plk.02/10 Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	Lielo nokrišņu rezultātā deformējušās aizsargāmības nogāzes. Jāveic aizsargāmības nogāzes atjaunošana. Lai izvairītos no turpmākās nogāzes izskalojumu veidošanās un pasargātu aizsargāmību ķēmēja noturību, veikta nogāžu stiprinātāju izbūvi.	4 609,44	5 577,42	Defektu akts Nr.Z/J-6, 19.08.2024.
Ruduļu poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kādastura kods S30460-002001) iegremdējumā Figat 7061 sūkņa izcelšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana Livīheržes pagastā, Jelgavas novadā	Lielš ūdens apjomā un nepārtrauktās sūkņa darbības rezultātā 1. sūkņa vadības bloka automātika nepilda savas funkcijas, sūknim zād kontakti ar vadības bloku, novērojotās pēckārt sūkņa patvalga iešķēršanas un izslēgšanas. Sūkņu darbības laikā konstatēti neipākiski darbības trūkumi un vibrācijas, nepieciešams izceļi sūknī, noteikt bojājuma vietu.	432	522,72	Defektu akts Nr.Z/J-2, 12.08.2024.
Ruduļu poldera aizsargāmība D-1, meliorācijas kādastura kods D30460-002001, plk. 21/10-59/50 vārījās situācijas novēršana Livīheržes pagastā, Jelgavas novadā	Lielo nokrišņu rezultātā niznēgāmībā novērojumi izskalojumi un deformācijas. Jāveic aizsargāmības ķēmēja virsas, vīras, nogāžu un nobīnukties atjaunošana, lai pasargātu Ruduļu poldera teritoriju.	9274,51	11 222,16	Defektu akts Nr.Z/J-4, 16.08.2024.
Vēchēržes poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kādastura kods S30520-004001) iegremdējumā Figat 7061 sūkņa izcelšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana, termozinārības remonts, un vadības un aizsardzības kontrolieru nomaiņa Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	Lielš ūdens apjomā un nepārtrauktās sūkņa darbības rezultātā 1. sūkņa darbības laikā konstatēti neipākiski darbības trūkumi un vibrācijas. Konstatēts, ka termosēdēzis sūkņa darbības laikā uzkars 6. sūkņa vadības bloka automātika nepilda savas funkcijas, sūknim nav kontakti ar vadības bloku, novērojotās pēckārt sūkņa patvalga iešķēršanas un izslēgšanas, nepiemot vērt ūdens līmeņa kontrolieru signālus. Jānovērt 1. sūkņa termosēdēza uzkarsīšana, nepieciešams izceļi sūknī, noteikt bojājuma vietu un novērt to Jānorvēzijas sūkņu automātikās vadības un aizsardzības kontroles sistēmas darbības ugunsdzēsna.	5497,20	6 651,61	Defektu akts Nr.Z/J-3, 12.08.2024.
Vēchēržes poldera sūkņu stacijas sānesumu izvēlēšana	Plūdu rezultātā pie sūkņu stacijas veidojās liels sānesumu daudzums, kas apdraud sūkņu darbību.	700,00	847,00	Iesniegums, 15.08.2024.
Gātupes poldera aizsargāmība D-1, meliorācijas kādastura kods D30520-005001, plk. 21/70, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	Ezolaiz betonētais akmeņu nostiprinājums aizsargāmība nogāže izskalojot un sabruicis. Jāveic aizsargāmības nogāžu cesaļi nostiprinājuma atjaunošana.	2138,4	2 587,46	Defektu akts Nr.Z/J-7, 20.08.2024.
Vēchēržes poldera sūkņu stacijas krājībaselis, plk. 01/50-2/50, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā	Plūdu rezultātā krājībasēna uzkrājies pīstrečums ar dīgāni un sānesunīm, kas samazina krājībasēnu kapacitāti, kas var radīt straujāku ūdens līmeņa kāpumu un sūkņu noslodzi.	63888	77 304,48	Defektu akts Nr.Z/J-5, 16.08.2024.
Dīvu "OPV 2500 - 4,2" markas sūkņu remonts (Jāņupītes poldera sūknis un rezerves)	Sūkņi īsa bojātī, nepārtrauktās darbības rezultātā.	14 100,00	17 061,00	Piedāvājums Nr.1, Nr.2 19.08.2024.
Elektroenerģijas pārēriņi	Plūdu novēršanai rezultātā 9. polderu sūkņu stacijas radīcas elektroenerģijas pārēriņi 114190,56 kWh apjomā (sk.pielikumu Nr.3).	18340,3	22 191,76	Sk. pielikumu Nr.3
Republikas laukums 2, Rīga*	Vētras rūdītās stiprās vēja brāzmas kopā ar spēcīgu, ilgtobi līctus gāzi, izraisījušas liečus ūdens iepļošanu ekā caur fasādi un aizvērīgiem logiem, un ir radījušas noplūdi ēkas Ziemeļu pusē no 23. līdz 3. stāvam, tādejādi radot bojājumus ēkas logi ailēm, griestiem, sienām, grīdam, mēbelēm, dokumentiem, elektroinstalācijai un biroja tehnikai.	28 311,06	28 311,06	Sk. pielikumu Nr.4. Zaudējumu summa ir apreķināta ievērojot apdrošinātāja pierņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu
KOPĀ:		181 153,98	213 250,98	

* Saistībā ar Republikas laukums 2, Rīga, notikušo apdrošināšanas gadījumu, Valsts SIA "ZEMKOPIJAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIEI IPĀŠUMI" ir uzskatāma par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un atskaits priekšnodiokli no iegādāto preču vai pakalpojuma vērtības.

SIA RKF "SEDL"
Reg.Nr.40003282212
ražošanas komercfirma

Latvija, Rīga
Tel.Fax.+371 67555153
e-pasts: info@sedl.lv,
sedl@inbox.lv

Juridiskā adrese Rīga Gustava Zemgala gatve 85, Rīga, LV-1039

Rīga, 2024 .gada 13.augusts

Nr.25111-2024

Izpildītājs: SIA RKF "SEDL"

Pasūtītājs: SIA "VOLKS"

Sūkņa OPV-2500-4,2 elektrodzinēja 45 kW 730 apgr/min

DEFEKTU AKTS Nr.4.

Sūkņa el.dzinēja apskates laikā konstatēti :

1. Elektrodzinēja statora tinumi mehāniski bojāti,
2. Statora spoles netīmas, parklātas ar rūsu.

Secinājums:

Sūkņa 1-OPV-2500-4,2 elektrodzinēja 45 kW ekspluatācija nav iespējama. Nepieciešams remonts ar tinumu nomaiņu

SIA RKF "SEDL"

tehniskās struktūrvienības vadītājs

Valdis Bīrons

DARBU NODOŠANAS – PIENEMŠANAS AKTS

Rīgā,

2024.gada 16 .augustā

Mēs zemāk parakstījušies,

**SIA „VOLKS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003451977, tās valdes locekļa, Vladimira Ustinova personā, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, no vienas pusēs, un
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, turpmāk – Pasūtītājs, kā vārdā saskaņā ar Pasūtītāja 2022. gada 07. decembra rīkojumu Nr.1-4/103 “Par pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanas tiesībām” rīkojas Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane, no otras pusēs, abi kopā turpmāk – Puses,**

pamatojoties uz 2024. gada 13.augustā noslēgto uzņēmuma līgumu **Nr. 2-3-2024-219** “Par avārijas situācijas novēršanas darbu veikšanu”, paraksta šo aktu par sekojošo:

1. Uzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem:
- 1.1. **Avārijas situācijas novēršanas darbus**, turpmāk – Darbi, **Jāņupītes poldera sūkņu stacijā, Salas pagastā, Mārupes novadā**, turpmāk – Objekts.
- 1.2. Darbi veikti saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, Līguma noteikumiem un tāmi, ar ko tiek noteikts Darbu raksturojums (apraksts), Darbu apjoms un Darbu izmaksas.
2. Summa saskaņā ar tāmi par izpildītajiem Darbiem noteikta ir **6939,20EUR bez pievienotās vērtības nodokļa**, turpmāk – PVN, un **PVN 21% 1457,23 EUR, kopā 8396,43 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro un 43 centi)**.
3. Pasūtītājs apliecina, ka viņam nav nekāda rakstura pretenziju pret Uzņēmēju par izpildīto Darbu kvalitāti.
4. Šis akts ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Akts ir sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Akts.

Uzņēmējs:

SIA „VOLKS”

Vien. reģ. Nr. 40003451977

Juridiskā adrese: Rankas iela 5a,

Rīga, LV-1005

Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ.Nr.40003338357

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1010

.....V. Ustinovs

.....I. Bergmane

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Nr.Z-3.1-12/Rī-3

Sastādīts: 2024. gada 9. augustā.

Darba vietas (objekta) nosaukums: Valsts nozīmes ūdensnoteka Jāņupīte, meliorācijas kadastra kods 38152:01, pik. 02/10-17/88, avārijas seku likvidēšana Salas pagastā, Mārupe novadā

DEFEKTU AKTS

Nr.p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Daudzums	Mērvienības izcenojums (euro)	Summa (euro)	Piezīmes
1.	Apauguma novākšana (Vid. biezi krūmi+šķķmežs)	ha	0.94	1 500.00	1410.00	
2.	Grunts un izgulsnējūšos sanesumu rakšana ūdensnotekas gultnē	m ³	4 960.00	2.54	12598.40	
3.	Grunts izlīdzināšana 50 % apjomā	m ³	2 480.00	1.21	3000.80	
4.	Caurtekas remonts, būve Nr. 1 (pik. 05/20)					
4.1.	Piesērējumu tūrišana no caurtekas	m ³	18.00	30.00	540.00	
4.2.	Caurtekas atrakšana un saduršuvju remonts	gab	1.00	990.00	990.00	
5.	Piesērējumu tūrišana no caurtekas, būve Nr. 2 (pik. 13/74)	m ³	15.00	31.47	472.05	
6.	Esošā menīka demontaža un utilizācija, būve Nr. 3 (pik. 14/00), caur kuru pēc lietavām konstatēta nekontrolēta ūdens ieplūšanu Jāņupītes poldera teritorijā	gab	1.00	988.19	988.19	
Tiešās izmaksas kopā				19 999.44		

Rigas sektora vadītājs

Ivars Lagzdīns
(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-1

Sastādīts 2024.gada 12.augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Kalnciema poldera sūkņu stacija, meliorācijas kadastra kods S30520:003001, atbalstsienas nostiprināšana, brūgētā laukuma atjaunošana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcerenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lietavu rezultātā sūkņu stacijas teritorijā izskalotā bruģa seguma demontaža, šķirošana, tīrišana un nokraušana ātpus darba zonas un bojātās lietus ūdens uzveršanas un novadīšanas teknes demontaža	m ²	72.00	15.00	1080.00	
2	Pamatnes sagatavošana zem bruģa seguma un bruģa ieklāšana	m ²	72.00	40.50	2916.00	
3	Bruģis, h=8 cm, pelēks	m ²	25.00	32.00	800.00	
4	Skalota grants fr.0-8 mm	m ³	6.00	30.00	180.00	
5	Šķembas fr.0-40 mm	m ³	12.00	30.00	360.00	
6	Cements bruģēšanas darbiem	kg	50.00	5.00	250.00	
7	Lietus ūdenstekņu līmenošana	gb	4.00	35.00	140.00	
8	Melnzeme labiekārtosanas darbiem	m ³	7.00	20.00	140.00	
9	Sūkņu stacijas atbalstsienas nostiprināšana ar metāla profili (plūdu rezultātā konstatētās atbalstsienas vertikaliitātes nobīde)	gb	1.00	811.68	811.68	
10	Nederīgais grunts un būvgruzu izvešana, utilizācija	m ³	7.05	35.00	246.75	
KOPĀ					6924.43	

Zemgales reģiona meliorācijas nodajas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-6

Sastādīts 2024.gada 19.augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Kalnciema poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:004001, pik.01/80 un pik.02/10,
Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība st.	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lielo nokrišņu rezultātā izskaloto vietu aizsargdambja nogāžes atrakšana un aizbēršana ar ekskavatoru 10 m garā posmā pik.01/80 un pik.02/10		16.00	40.00	640.00	
2	Pīts metāla žoga siets, karsti cinkots un pārkālts ar PVC, lai novērstu turpmāku izskalojumu veidošanos	m ²	160.00	5.00	800.00	
3	Pīta metāla žoga iebūve izskalojuma vietās	cilv.st.	32.50	20.00	650.00	
4	Minerālgrunts (nālsmilts, vieglis smilšmāls) pievešana un uzbrēšana deformētajā aizsargdambja nogāzē	m ³	37.25	40.00	1490.00	
5	Melnzemes piebēršana nogāžu nostiprināšanai h=0.10m	m ³	18.50	17.81	329.44	
6	Treilera pakalpojumi	km	100.00	4.00	400.00	
7	Autotransporta pakalpojumi	km	100.00	3.00	300.00	
	KOPĀ				4609.44	

Zemgales reģiona meliorācijas nodājas Jelgavas sektora vadītājs Gustavs Indrēvics

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-2

Sastādīts: 2024. gada 12. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Ruduļa poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30460:002001) iegremdējamā Flygt 7061 sūkņa izcelšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Nr.p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1.	Pēc liela pārsūknētā ūdens daudzuma, ilgstoša nepārtraukta sūkņa darbības cikla un konstatētajām nepilnībām sūkņa darbībā, jāveic iegremdējamā Flygt 7061 sūkņa izcelšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana	c/h	8.00	54.00	432.00	
					KOPĀ: 432.00	

Zemgales reģiona meliorācijas nodalas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds, paraksts)

DEFEKTRU AKTS

Nr. Z/Je4

Sastādīts 2024.gada 16.augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: **Ruduļa poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30460:002001, pik.21/30-59/50, avārijas situācijas novēršana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā**

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība daudzums	Mērvienību izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Minerālrunts (mālsmilts, viegls smilšmāls) pievēšana un uzbēršana izskalotajām vietām aizsargdambja ķermenī	m ³	152.40	40.50	6172.20
2	Grants - šķembu maisījuma (fr. 0-45mm, k=1.30) pievēšana uzbēršana, izlīdzināšana un blīvēšana, h=20cm biezumā, lietavu rezultātā izskalotās nobrauktuves atjaunošanai	m ³	30.24	50.50	1527.15
3	Nokrišņu un vēja rezultātā kritušu kolku novākšana no aizsargdambja virsas un nogāzes	m ³	19.25	22.45	432.16
4	Transporta pakalpojumi	km	149.00	3.00	447.00
5	Treilera pakalpojumi	km	149.00	4.00	596.00
6	Darba vietas sakārtošana	obj.	1.00	100.00	100.00
	KOPĀ			9274.51	

Zemgales reģiona meliorācijas nodajās meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-3

Sastādīts: 2024. gada 12. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Vecbērzes poldera sūkņu stacijas (meliorācijas kadastra kods S30520:004001) iegremdējamā *Flygt 7081* sūkna izcelšana un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana, termoaizsardzības remonts, un vadības un aizsardzības kontrollera nomaņa

Valgundes pagasts, Jelgavas novads

Nr.p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Pēc liela pārstāknētā ūdens daudzuma, ilgstoša nepārtrauktā sūkņa darbības cikla un konstatētajām nepilnībām sūkņa un sūkņa bojājumu defektu akta sagatavošana	c/h	8.00	50.00	400.00	
2	Ilgstošas darbības rezultātā uzkarstošā termoaizsardzības slēdziņa (150A) remonts	kpl	1.00	897.20	897.20	
3	Sūkņu automātiskās vadības un aizsardzības kontroles sistēmas nomaņa	kpl	1.00	4200.00	4200.00	KOPĀ: 5497.20

Zemgales reģiona meliorācijas nodajas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
valdes priekšsēdētajam Mārim Muižniekam

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Meliorācijas inženieres Madaras Vilcānes

iesniegums.

Par 9.10.2023. noslēgto uzņēmuma līgumu par sanešu (biomasas) savākšanu un izvešanu no polderu sūkņu stacijām Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā, pasūtītāja līguma reģ. Nr. 2-3-2023-290 (turpmāk – Līgums).

Tika saņemta informācija no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas operatora Dzintara Rumjanceva, ka sakarā ar 2024.gada 28.-29.jūlijā vētru un appludinātajām teritorijām, veidojies liels sanešu daudzums (pielikumā foto no sūkņu stacijas) Vecbērzes poldera sūkņu stacijā. Saskaņā ar Līguma 1. pielikumu, Vecbērzes poldera sūkņu stacijā – Darbi paredzēti 4 reizes gadā, un plānotais apjoms ir izpildīts. Sakarā ar papildus radušos sanešu daudzumu, Līguma izpildei ir nepieciešami papildu darbi vienai sanešu izvešanas reizei no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas. Atbilstoši Līguma 2.pielikumam cena vienai izvešanas reizei ir 700 EUR (bez PVN).

Nemot vērā vētras rezultātā radušos lielo sanešu daudzumu, lūdzam piešķirt papildu finansējumu vienai sanešu izvešanas reizei no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas 700 EUR (bez PVN) apmērā, atbilstoši Līguma 7.4. un 7.5. punktam.

Pielikumā: foto no Vecbērzes poldera sūkņu stacijas sanešu laukuma.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums iesniegumam



Vecbērzes poldera sūkņu stacijas sanešu laukums

DEFEKTU AKTS

Nr. Z/Je-7

Sastādīts 2024.gada 20.augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Gātupes poldera aizsargdambis D-1, meliorācijas kadastra kods D30520:005001, pik.21/70, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība	Mērvienību daudzums	Mērvienības izcenojums (EUR)	Summa (EUR)	Piezīmes
1	Lietavu rezultātā sabojātā betona nostiprinājumu demontāža un utilizācija no nogāzes	m ³	12.70	40.10	509.33	
2	Minerālgrunts (mālsmilts, vieglis smilšmāls) pievešana, uzbēršana un blietēšana izskalotajā nogāzē	m ³	10.70	40.10	429.07	
3	Akmēņu krāvuma, akmeņu $\varnothing \geq 20\text{cm}$ uz 10cm grants pamata izbūve nogāzē	m ²	14.00	50.00	700.00	
4	Transporta pakalpojumi	km	100.00	4.00	400.00	
5	Darba vietas sakārtošana	obj.	1.00	100.00	100.00	
KOPĀ					2138.40	

gales reģiona meliorācijas nodajas Jelgavas sektora vadītājs Gustavs Indrēvics

(vārds, uzvārds)

Nr. Z/Je-5

Sastādīts: 2024. gada 16. augustā

Darba vietas (objekta) nosaukums: Vēchērzes poldera sūkņu stacijas krājbaseina, pik.01/50-02/50 gultnes piesērējuma, dūņu un sanesumu izvākšana Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Nr. p.k.	Darba veids, vieta un apraksts	Mērvienība daudzums	Mērvienību izcenojums (EUR)	Mērvienības Summa (EUR)	Piezīmes
1	Plūdu rezultātā krājbaseinā uzkrātā piesērējuma ar dūņām un sanesumiem, kas samazina krājbaseina kapacitāti, pārtirīšana ar zemes sūcēju (vai analogu iekārtu) pārvietojoties pa krājbaseinu	m ³	1320.00	38.00	50160.00
2	Transporta pakalpojumi	km	200.00	16.37	3274.00
3	Zemes sūcēja (vai analogu iekārtu) izkraušana/ieliekšana	obj.	1.00	1506.00	1506.00
4	Zemes sūcēja (vai analogu iekārtu) uzstādišana	obj.	1.00	500.00	500.00
5	Izsūktās grunts, dūņu un sanesumu transports un utilizācija	m ³	1320.00	6.40	8448.00
KOPĀ:				63888.00	

Zemgales reģiona meliorācijas nodajas meliorācijas inženiere Madara Vilcāne

(vārds, uzvārds)

Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Darbu objekts: "OPV 2500 - 4,2"" markas sūķu remonts

Rīga
19.08.2024

Piedāvājums Nr. 1

Nr.	Darbu un māriālu nosaukums	vienības izmaksas, EUR						kopējas izmaksas, EUR				
		vienība	daudzums	dards	materiāli	pārbaudes	Cena, bez PVN	darts	materiāli	pārbaudes	Cena, bez PVN	
1	Elektromotora stators Statora tīnumu normaiņa un lakošana. Atjaunotā tīnuma pārbaude.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Elektromotora korpusa un vāku savienojuma vietu attīrišana. Elektromotora korpusa un vāku montāžas virsmu aizsargu uzstādīšana pirms skrotēšanas un krāsošanas darbu izpildes.	kompl.	1,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00	
2	5(piecas) detalas	kompl.	1,00	120,00	104,00		224,00	120,00	104,00	-	224,00	
3	5(pieci) detalju skrotēšana (virsmas tīrība SA2,5), gruntešana un krāsošana, izmantojot epoksižu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	360,00	136,50		496,50	360,00	136,50	-	496,50	
4	Elektromotora enkurs. Darba virsmu tīrīšana, gultītu, darba rata un aizsargapvalka sēžu mēriņumi. Darba rata sēžas virsmas atjaunošana, uzmetināšana un mehāniskā apstrāde,	kompl.	1,00	350,00	40,00	50,00	440,00	350,00	40,00	50,00	440,00	
5	Elektromotora enkura balansēšana (līdzvarošana), sagatvojot Aktu par līdzvarošanas rezultātiem.	kompl.	1,00	170,00			170,00	170,00	-	-	170,00	
6	Jauna aizsargieliktniā izgatavošana, cietība HB62	kompl.	1,00	70,00	28,00		98,00	70,00	28,00	-	98,00	
7	Darba rata. Lāpstīņu tīrīšana. Iekšējā urbuma kalibrēšana atbilstoši elektromotora enkura vārpstas diametram(uzspīle 0,05mm).	kompl.	1,00	280,00			280,00	280,00	-	-	280,00	
8	Rumbas atdures paplāksnes stiprināšanas skūju vītņu atjaunošana, izmērs M6, skaits 4 gab.	kompl.	1,00	150,00			150,00	150,00	-	-	150,00	
9	Darba rata balansēšana (līdzvarošana)	gab.	1,00	54,00	22,00		76,00	54,00	22,00	-	76,00	
10	Jaunas atdures paplāksnes izgatavošana, materiāls AISI 316 Darba rata kamera, pieguļošo virsmu tīrīšana, aizsargu izgatvošana un uzstādīšana šīm virsmām, pirms skrotēšanas darbu izpildes.Darba rata kameras skrotēšana līdz virsmas tīrībai SA2,5, gruntešana un krāsošana, izmantojot epoksižu bāzes materiālus Difuzora skrotēšana līdz virsmas tīrībai SA2,5, gruntešana un krāsošana, izmantojot epoksižu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	175,00	91,00		266,00	175,00	91,00	-	266,00	
10a		kompl.	1,00	78,00	45,00			123,00	78,00	45,00	-	123,00
11	Elektriskā sūķu kompletēšana un salkšana	d/s	42,00	35,00			1 470,00	1 470,00	-	-	1 470,00	
12	Komplektējošas un rezerves daļas (Zēbulū piešķūstā)	kompl.	1,00	1 072,00			1 072,00	1 072,00	-	-	1 072,00	
13	Dokumentārais atbalsts	kompl.	1,00	120,00			120,00	120,00	-	-	120,00	
		Kopā:									6 351,50	

Vladimirs Ustīnovs

Pastūtājs:

VSA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Darbu objekts: "OPV 2500 - 4,2" markas sūkņu remonts

Rīga
19.08.2024

Piedāvājums Nr.2

Nr.	Darbu un materiālu nosaukums	vienība daudzums						vienības izmaksas, EUR			kopējas izmaksas, EUR		
		3	4	5	6	darbs	materiāli	pārbaudes	Cena, bez PVN	darbs	materiāli	pārbaudes	Cena, bez PVN
1	Elektromotora stators	kompl.	1,00	656,00	590,00	120,00	1 366,00	656,00	590,00	120,00	11	11	12
1	Elektromotora korpusa un vāku savienojuma vietu attīrišana.												
2	Statora tīnumu nomaina un lakošana. Atjaunošanai tīnuma pārbaude.												
2	Elektromotora vāka gultnu sežvieta atjaunošana	gab.	1,00	350,00	150,00	-	500,00	350,00	150,00	-	-	-	500,00
3	Elektromotora korpusa un vāku montāžas virsmu aizsargu uzstādīšana pirms skrošanas un krāsošanas darbu izpildes.	kompl.	1,00	120,00	104,00	-	224,00	120,00	104,00	-	-	-	224,00
4	Skrošana (virsmas virsma SA2,5), gruntešana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus.	kompl.	1,00	360,00	136,50	-	496,50	360,00	136,50	-	-	-	496,50
	Elektromotora enkurs.												
5	Darba virsmu tīrīšana, darba rata un aizsargapvalka sežu mēriju.	kompl.	1,00	350,00	40,00	50,00	440,00	350,00	40,00	50,00	50,00	50,00	440,00
5	Darba rata sēžzas virsmas atjaunošana, uzmetināšana un mehāniskā apstrāde, atbilstoši jaunajiem izmēriem.												
6	Elektromotora enkura gultnu sežvieta mēriju, atjaunošana,	gab.	1,00	300,00	120,00	30,00	450,00	300,00	120,00	30,00	30,00	30,00	450,00
7	Elektromotora enkura balansēšana(līdzvarošana)	kompl.	1,00	170,00	-	170,00	170,00	170,00	-	-	-	-	170,00
8	Jauna aizsargieliktna izgatavošana, cietība HB62	kompl.	1,00	70,00	28,00	-	98,00	70,00	28,00	-	-	-	98,00
	Darba rata.												
9	Lāpstīnu tīrīšana. Iekšējā urbuma kalibrešana atbilstoši elektromotora enkura vārpatas diametram(uzspīle 0,05mm).	kompl.	1,00	280,00	-	280,00	280,00	280,00	-	-	-	-	280,00
10	Darba rata balansēšana(līdzvarošana)	kompl.	1,00	150,00	-	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	150,00
11	Jaunas atdures paplāksnes izgatavošana , materiāls AISI 316	gab.	1,00	54,00	22,00	-	76,00	54,00	22,00	-	-	-	150,00
12	Stators elektromotora, Gultnu sežvieta mēriju un atjaunošana	gab.	1,00	420,00	150,00	-	570,00	420,00	150,00	-	-	-	570,00
	Darba rata kamera , piegulošo virsmu tīrīšana, aizsargu izgatavošana un uzstādīšana šīm virsmām, tīrībai SA2,5, gruntešana un krāsošana, izmantojot epoksīdu bāzes materiālus	kompl.	1,00	175,00	91,00	-	266,00	175,00	91,00	-	-	-	266,00
13		d/s	42,00	35,00	-	1 470,00	1 470,00	-	1 470,00	-	-	-	1 470,00
14	Elektriskā sūkņa komplektēšana un salikšana	kompl.	1,00	1 072,00	-	1 072,00	-	1 072,00	-	-	-	-	1 072,00
15	Komplektējošās un rezerves daļas (tabula pielikumā)	kompl.	1,00	120,00	-	120,00	120,00	120,00	-	-	-	-	120,00
16	Dokumentālais atbalsts	Kops:											7 748,50

Vladimirs Ustinovs

