

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009115092
Brīvības iela 17, Dobeļe, Dobeļes novads, LV-3701
Tāl. 63707269, 63700137, e-pasts: apic@dobeļe.lv

APSEKOŠANAS AKTS

Dobeļē,

2024.gada 30.jūlijā

Pilsdrupu promenāde
(būvobjekta nosaukums)

Brīvības iela 2C, Dobeļe, Dobeļes novads
(adrese)

4601 011 2601
(kadastra numurs/apzīmējums)

Komisijas dalībnieki:	Dobeļes novada pašvaldības: 1) Izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs ; 2) Būvvaldes būvinspektors Alberts Litvins (reģ.Nr.53), būvprakses sert.Nr.4-03449; 3) Infrastruktūras nodaļas vadītāja Elvija Namsone , būvprakses sert.Nr.4-03962
Būves pārbaudes pamatojums:	Komisijas dalībnieki 2024.gada 30.jūlijā apsekoja objektu, lai konstatētu būtiskākos vizuāli redzamos bojājumus, kuri objektam (pilsdrupu promenādei) radušies 2024.gada 28./29.jūlija dabas stihijas (vētra, lietus, plūdi, vējuzplūdi) ietekmes rezultātā.

FAKTU KONSTATĀCIJA

Bojājumu apraksts:

1. Spēcīgās lietavas un liels lietus ūdens daudzums strauji un lielos apmēros attīstīja gājēju promenādes (kura ietilpst Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Dobeles pilskalns ar priekšpili un viduslaiku pils”, Nr.752 sastāvā) celiņa bruģakmens seguma bojājumus un izraisīja celiņa uzbēruma nogāzes grunts noslīdējumu;

Fotofiksācija:









<p>Secinājumi:</p>	<p>Nepieciešams atjaunot gājēju celiņa uzbērumu, veicot nogāzes papildu nostiprināšanas darbus un atjaunot celiņa bruģakmens segumu ievērojot normatīvajos aktos noteikto būvniecības procesu (ģeoloģiskā izpēte, projektēšana, būvdarbi).</p>
---------------------------	---


Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks **Aldis Lerhs**

 (paraksts)

Dobeles novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors **Alberts Litvins** (reģ.Nr.53),
būvprakses sert.Nr.4-03449

 (paraksts)

Dobeles novada pašvaldības Infrastruktūras nodaļas vadītāja **Elvija Namsone**, būvprakses
sert.Nr.4-03962

 (paraksts)