

APSTIPRINU

Rundāles pagasta padome

(pašvaldības nosaukums)

padomes priekšsēdētājs

(atbildīgās amatpersonas amats)

(atbildīgās amatpersonas paraksts)

Aivars Okmanis

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds)

2007. gada 27. decembrī



A K T S

Kods 07 0000 00091 4076

par **Rundāles pils ansambļa autostāvlaukuma rekonstrukcijas**

(būves nosaukums, atrašanās vieta un zemes kadastra numurs)

z.k.Nr.4076 003 0356,4076 003 0357,4076 003 0355

pieņemšanu ekspluatācijā

Rundāles pagastā

2007. gada 27. decembrī

(sastādīšanas vieta)

Būvniecības veids

jaunbūve rekonstrukcija renovācija restaurācija

Pasūtītājs (būvētājs) **VA Rundāles pils muzejs** reģ.Nr.90000045601

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

1. Komisija izveidota ar Rundāles pagasta padomes

2004. gada 12. oktobra

lēmumu Nr. 10

Komisijas locekļi ir:

1.1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs)

Andris Barovskis 051154-12068, apliecība Nr.11

(vārds,uzvārds,būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.2. pašvaldības arhitekts

Aleksandrs Paklons 060556-12088, sert. Nr. 10-0243

(vārds,uzvārds,sertifikāta numurs)

1.3. pasūtītājs (būvētājs)

VA Rundāles pils muzejs reģ.Nr.90000045601

(amats,vārds,uzvārds un personas kods)

1.4. valsts būvinspektors (ja būvniecību pilnīgi vai daļēji finansē par valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai ja tiek pieņemta ekspluatācijā sabiedriski nozīmīga vai inženiertehniski sarežģīta būve)

Juris Vētra 180740-12078, apliecība Nr.105

(vārds,uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs)

1.5. būvprojekta autors (ja objektā nav veikta autoruzraudzība un/vai ekspluatācijā tiek nodota sabiedriski nozīmīga vai inženiertehniski sarežģīta būve vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts)

(vārds,uzvārds,sertifikāta numurs)

2. Komisijas darbā pieaicināti:

2.1. būvuzraugs Andrejs Karpičs sert.Nr.20-1051
(vārds,uzvārds,sertifikāta numurs)

2.2. būvprojekta autors SIA "Monoms" reģ.Nr.40003304825; lic.Nr.2841
(vārds,uzvārds,sertifikāta numurs)

2.3. galvenais būvuzņēmējs SIA "Šlokenbeka" reģ.Nr.49203002756,
BK reģ.Nr.3411-R;Šlokenbeka 5,p/n Milzkalne, Smārdes
pagasts, Tukuma rajons LV 3148

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, licences numurs pilnvarotās amatpersonas
amats, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

3. Komisija iepazīnās ar:

- 3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu **1** sējumos;
- 3.2. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju;
- 3.2.1. būvdarbu žurnālu Nr. **1** ;
- 3.2.2. autoruzraudzības žurnālu Nr. **1** ;
- 3.2.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz **12** lapām **1** sējumā.

4. Komisija izvērtēja:

- 4.1. pasūtītāja (būvētāja) apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;
- 4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:
 - 4.2.1. VUGD 25.09.07. atzinums Nr. 175 uz 1 lpp
(datums)
 - 4.2.2. Sabiedrības veselības aģentūras - atzinums Nr. - uz - lpp.
(datums)
 - 4.2.3. Reģionālās vides pārvaldes - atzinums Nr. - uz - lpp.
(datums)
 - 4.2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 01.10.07 atzinums Nr.15
(datums)
- uz **1** lapu;
- 4.2.5. Valsts darba inspekcija - atzinums Nr. - uz - lpp.
(datums)
- 4.2.6. V A/S LVC CR BN 20.12.07. atzinums Nr. 212 uz 1 lpp.
(institūcija) (datums)
- 4.2.7. SIA "Citrus Solutions" 20.09.07. atzinums Nr. - uz 1 lpp.
(institūcija) (datums)
- 4.2.8. A/S "Sadales tīkls" DR 28.09.07. atzinums Nr. 751 uz 1 lpp.
(institūcija) (datums)

5. Komisija uzklausa tās darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja, ka:

5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr. 200A ko **2007.** gada **02.09.**
izsniegusi Bauskas rajona būvvalde
(būvvaldes nosaukums)

5.2. būvniecība sāka **2007. gada 2. augustā.**

5.3. būve atbilst projektam, ko izstrādājis SIA "Monoms" reģ.Nr.40003304825;
(projektētāja vārds,uzvārds,sert. Nr. vai
lic.Nr.2841 un ko **2007. gada 9. maijā**

(nosaukums, reģistr. Nr. un lic. numurs)
ar Nr. 09-05-07 akceptējusi Bauskas rajona būvvalde
(būvvaldes nosaukums)

5.4. izmaiņas un atkāpes no akceptētā būvprojekta IR / NAV, tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas būvprojekta tehniskajā dokumentācijā.

6. Būves tehniski ekonomiskie rādītāji:

6.1. ēka:

6.1.1. stāvu skaits (kuros veikti darbi/kopā ēkā) _____ - / _____ -

6.1.2. apbūves laukums (jaunbūvēm) _____ 5875,9 _____ m²;

6.1.3. kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā ēkā) _____ - / _____ -

6.1.4. ēkas būvobjekts (kurā veikti darbi/kopā ēkā) _____ - / _____ -

6.1.5. ēkas nesošās konstrukcijas un apdare:

| Nr. p.k. | Konstrukcija un apdare | Veids | Materiāls |
|----------|------------------------|-------|-----------|
| 6.1.5.1. | pamati | | |
| 6.1.5.2. | vertikālā konstrukcija | | |
| 6.1.5.3. | starpstāvu pārsegumi | | |
| 6.1.5.4. | jumta konstrukcija | | |
| 6.1.5.5. | jumta segums | | |
| 6.1.5.6. | fasādes apdare | | |

6.1.6. ugunsdrošības pakāpe (saskaņā ar VUGD atzinumu) -

6.1.7. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru):

| Nr. p.k. | Ēkas funkciju raksturojums | Daudzums |
|----------|----------------------------|-----------------------|
| 2112 | Autostāvlaukums | 2907,7 m ² |
| 2112 | Gājēju celiņš | 89,8 m ² |
| 2112 | Autostāvlaukums | 2832,2 m ² |
| 2112 | Gājēju celiņš | 46,2 m ² |

6.1.8. inženiertehniskais aprīkojums:

6.1.8.1. elektroapgāde: centralizētā
 autonomā (vēja ūdens saules cita);

6.1.8.2. gāzes apgāde: centralizētā vietējā (rezervuāra balonu);

6.1.8.3. ūdensapgāde: centralizētā
 vietējā (artēziskā kvartāra akas no atklāta ūdensavota);

6.1.8.4. apkure: centralizētā centrālā (apkures katls)
 vietējā (krāsns kamīns plīts);

6.1.8.5. kurināmais: cietais šķidrās gāze elektrība;

6.1.8.6. karstā ūdens apgāde: centralizētā lokālā
 individuālā (vanna duša);

6.1.8.7. kanalizācija: centralizētā lokālā individuālā
 lietussūdens tehnoloģiskā;

6.1.8.8. attīrīšanas iekārtas: mehāniskās ķīmiskās bioloģiskās;

6.1.8.9. vādināšana: dabiskā piespiedu;

6.1.8.10. lifti: pasažieru kravas citi;

6.1.8.11. vājstrāvu tīkli: telefons TV radiotranslācija citi;

6.1.9. drošības sistēmas: ugunsdzēsības signalizācijas ugunsgrēka dzēšanas
 aizsargsignalizācijas

apkārtējo apstākļu apziņošanas;

7. Būves kopējās izmaksas (pēc pasūtītāja apliecinājuma) ir Ls 243 221, 29

8. Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

9. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pabeigšanas termiņš |
|----------|-----------------|------------|----------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |

11. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šī akta apstiprināšanas) **5** gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

12. Komisija ierosina atzīt **Rundāles pils ansambļa autostāvlaukuma** par derīgu **rekonstrukciju**

(būves nosaukums)

ekspluatācijai.

13. Pieņemšanas akts sastādīts **3** eksemplāros. Izpilddokumentācija nodota glabāšanai **VA Rundāles pils muzejs** reģ.Nr.90000045601

Bauskas rajona būvinspektors

Andris Barovskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Bauskas rajona arhitekts

Aleksandrs Paklons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pasūtītājs (būvētājs)

Imants Lancmanis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Valsts būvinspektors

Juris Vētra

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Būvprojekta autors

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar aktu iepazīs:

galvenais būvuzņēmējs

Juris Krupinskis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums)

**Rundāles pag. padomes
izpilddirektors**

Jānis Ercens

(vārds,uzvārds)

(paraksts)

(datums)