

## Kadastra informācija par nekustamā īpašuma objektu (būve)

### 1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44680040200001

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....44680040198

### 9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

### 10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44680040200001

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

10.1.1. Adrese:.....Nav

10.1.2. Nosaukums:.....Autoceļa V713 3.posms

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....2111 - Autoceļi

10.1.4. Kopējā platība (m<sup>2</sup>):.....12360

10.1.5. Apbūves laukums (m<sup>2</sup>):.....Nav

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....0

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....Nav

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1970

10.1.11. Nolietojums:.....100%

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....17.07.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....26.06.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....

44680040200

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

### 11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44680040200001

Tipa kods	Tipa nosaukums
21110101	Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi

### 12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Neregistrē

### 13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44680040200001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Garums	Nav	2060 m	Nav	Nav
Laukums	Autoceļa V713 3.posms	12360 kv.m.	21110101	Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi
Platums	Nav	6 m	Nav	Nav

### 14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....44680040200001

14.1.1. Kopējā platība (m<sup>2</sup>).....Nav

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m<sup>2</sup>).....Nav

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m<sup>2</sup>).....Nav

Izdrukā ID: 390002857783	Izdrukā datums: 17.07.2025	1 no 2
--------------------------	----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
14.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m <sup>2</sup> ).....	Nav
<b>15. Būves vēsturiskie dati</b>	
15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....	Nav
15.1.1. Līters:.....	Nav
15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:.....	Nav
15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:.....	Nav
<b>16. Telpu grupas pamatdati</b>	
16.1. Būves sastāvā telpu grupas nav reģistrētas	
<b>18. Labiekārtojumi</b>	
18.1. Nevienai būvei labiekārtojumi nav reģistrēti	
<b>21. Atzīmes</b>	
21.1. Dati par nekustamā īpašuma atzīmēm nav reģistrēti. Datus par sastāvā esošo objektu atzīmēm papildus skatīt attiecīgā objekta datos.	

Izdrukas ID: 390002857783	Izdrukas datums: 17.07.2025	2 no 2
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.