

APSEKOŠANAS/ DEFEKTU AKTS

Daugavpili

2025.gada 4. augustā

Par Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes Muzeja ielā 9 teritorijas apsekošanu pēc ilgstošām lietavām

Komisijas sastāvs:

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas
Izglītības un kultūras objektu pārvaldnieks Jānis Dukšinskis

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,
uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris Nikolajs Gorbunovs

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,
uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvtehniķis Andrejs Buturovičs

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Inese Skrimble

Ziņas par objektu:

Teritorijas kadastra apzīmējums 05000011202

Objekta pārbaudes pamatojums:

Iestādes sniegtā informācija 31.07.2025.

Objekta apsekošanas rezultātā konstatēts:

Gar iestādes fasādi, kā arī iestādes teritorijā zem betona bruģakmeņa, kā arī zem betona aizsargapmales ir izskalota smilts- grants pamatne, kā rezultātā izveidojušies seguma iesēdumi, kuros krājas nokrišņu ūdeņi, notek uz ēkas pamatiem.

Iemesls (pamatojums):

Meterioloģiskie laika apstākļi ar ļoti stiprām lietus gāzēm

Veicamie pasākumi:

Jāveic betona bruģakmeņa seguma izcelšana iesēdumu vietās, esošā bruģakmeņa atpakaļ ieklāšana uz smilts – cementa maisījuma. Iesēdušās betona aizsargapmales demontāža, jaunas apmales betonēšana.


Komisijas locekļi:

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas
Izglītības un kultūras objektu pārvaldnieks Jānis Dukšinskis

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,
uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris Nikolajs Gorbunovs

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,
uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvtehniķis Andrejs Buturovičs

Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Inese Skrimble

vad. p.i.  Inese Skrimble
Aplicināt, ka apsekošanas akts sastādīts pareizi.
Būvinženieris ar tālruni 294011202, būvprojekta 2025.
2025.08.04

