

Kadastra informācija par nekustamā īpašuma objektu (būve)

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44520040542001

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....44520040706

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44520040542001

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

10.1.1. Adrese:.....Nav

10.1.2. Nosaukums:.....Autoceļa V681 km 10,615-12,555

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....2111 - Autoceļi

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....13440

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....Nav

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....0

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....Nav

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1970

10.1.11. Nolietojums:.....100%

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....19.08.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....06.08.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....

44520040542

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....44520040542001

Tipa kods	Tipa nosaukums
21110101	Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Neregistrē

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 44520040542001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Garums	Nav	1920 m	Nav	Nav
Laukums	Autoceļa V681 km 10,615-12,555	13440 kv.m.	21110101	Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi
Platums	Nav	7 m	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....44520040542001

14.1.1. Kopējā platība (m²).....Nav

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....Nav

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....Nav

Izdrukā ID: 390002868121	Izdrukā datums: 03.09.2025	1 no 2
--------------------------	----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m ²).....	Nav
14.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m ²).....	Nav
14.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m ²).....	Nav
15. Būves vēsturiskie dati	
15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....	Nav
15.1.1. Līters:.....	Nav
15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:.....	Nav
15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:.....	Nav
16. Telpu grupas pamatdati	
16.1. Būves sastāvā telpu grupas nav reģistrētas	
18. Labiekārtojumi	
18.1. Nevienai būvei labiekārtojumi nav reģistrēti	
21. Atzīmes	
21.1. Dati par nekustamā īpašuma atzīmēm nav reģistrēti. Datus par sastāvā esošo objektu atzīmēm papildus skatīt attiecīgā objekta datos.	

Izdrukas ID: 390002868121	Izdrukas datums: 03.09.2025	2 no 2
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.