

Kadastra informācija par nekustamā īpašuma objektu (būve)

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Būves kadastra apzīmējums:.....66600080204001

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....66600080205

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....66600080204001

Reģistrētie dati nav izmantojami ierakstīšanai zemesgrāmatā

10.1.1. Adrese:.....Nav

10.1.2. Nosaukums:.....Autoceļa V137 km 6,760-7,630

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....2111 - Autoceļi

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....6487.5

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....Nav

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....0

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....Nav

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1980

10.1.11. Nolietojums:.....100%

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....30.09.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....19.09.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....

66600080204

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....66600080204001

| Tipa kods | Tipa nosaukums |
|-----------|---|
| 21110101 | Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi |

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Neregistrē

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 66600080204001 apjoma rādītāji:

| Apjoma rādītāja veids | Apjoma rādītāja nosaukums | Apjoms un mērvienība | Tipa/ elementa kods | Tipa/ elementa nosaukums |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Garums | Nav | 865 m | Nav | Nav |
| Laukums | Autoceļa V137 km 6,760-7,630 | 6487.5 kv.m. | 21110101 | Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi |
| Platums | Nav | 7.5 m | Nav | Nav |

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Būve ar kadastra apzīmējumu.....66600080204001

14.1.1. Kopējā platība (m²).....Nav

14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....Nav

14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....Nav

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Izdrukas ID: 390002873354 | Izdrukas datums: 01.10.2025 | 1 no 2 |
|---------------------------|-----------------------------|--------|

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

| | |
|---|-----|
| 14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 14.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m ²)..... | Nav |
| 15. Būves vēsturiskie dati | |
| 15.1. Būve ar kadastra apzīmējumu..... | Nav |
| 15.1.1. Līters:..... | Nav |
| 15.1.2. Vēsturiskais nosaukums:..... | Nav |
| 15.1.3. Īpašnieks uz 1993. gada 5. aprīli:..... | Nav |
| 16. Telpu grupas pamatdati | |
| 16.1. Būves sastāvā telpu grupas nav reģistrētas | |
| 18. Labiekārtojumi | |
| 18.1. Nevienai būvei labiekārtojumi nav reģistrēti | |
| 21. Atzīmes | |
| 21.1. Dati par nekustamā īpašuma atzīmēm nav reģistrēti. Datus par sastāvā esošo objektu atzīmēm papildus skatīt attiecīgā objekta datos. | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------|
| Izdrukas ID: 390002873354 | Izdrukas datums: 01.10.2025 | 2 no 2 |
|---------------------------|-----------------------------|--------|

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.